

(BE) (DE)

Alu-Insektenschutz-Schiebetür COMFORT SPLIT

(BE) (FR)

Porte-moustiquaire coulissante en aluminium
COMFORT SPLIT

(BE) (NL)

Aluminium insectenhor schuifdeur
COMFORT SPLIT

(ES)

Puerta corredera de aluminio con mosquitera
COMFORT SPLIT

(CZ)

Hliníkové posuvné dveře se sítí proti hmyzu
COMFORT SPLIT

(PL)

Aluminiowe drzwi przesuwne z moskitierą
COMFORT SPLIT

(SL)

Drsna vrata z aluminijastim zaslonom proti
mrčesu COMFORT SPLIT

(HU)


Alumínium rovarhálós tolóajtó
COMFORT SPLIT

(IT)

Porta scorrevole con zanzariera in alluminio
COMFORT SPLIT

(PT)

Porta de correr com ecrã de alumínio contra
insectos COMFORT SPLIT



Montageanleitung

Montagehandleiding

Instructions de montage

Instrucciones de montaje

Návod k montáži



Instrukcje montażu

Navodila za sestavljanje

Összeszerelési útmutató

Istruzioni di montaggio

Instruções de montagem





**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte lesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage zum Schutz vor Eindringen von Insekten im privaten Bereich) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kindern fernhalten!
ERSTICKUNGSGEFAHR!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (mit Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Entsorgung

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



- Verwenden Sie benötigtes Werkzeug umsichtig um Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile unbeschädigt und vorhanden sind. Beginnen Sie keine Montage bei Fehlteilen oder beschädigten Teilen.

Garantie / Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht.

Von der Garantie / Gewährleistung ausgenommen:

- Unsachgemäße Benutzung
- Unsachgemäße Montage
- Schäden durch zu aggressive Reinigung
- Schäden durch nicht originale Ersatzteile
- Schäden durch Verletzung der Sorgfaltspflicht
- Verschleißteile
- nicht vorgesehene Verwendung

Service

hecht international GmbH | Im Herrmannshof 10 | 91595 Burgoberbach | GERMANY | +49 (0)9805-93331981
www.hecht-international.com/service


Symbolerklärung

Nachfolgend gelistete Warnsymbole werden in dieser Montageanleitung verwendet.

	Klemmgefahr! Bei der Montage oder Justagearbeiten besteht die Gefahr von Klemm-/Quetschverletzungen!
	Schnittgefahr! Bei der Montage besteht die Gefahr von Schnittverletzungen!
	Hinweis / Aufmerksamkeit Bei der Montage ist besondere Aufmerksamkeit gefordert, Ansichten zu beachten oder eine Handlung auszuführen!
	Achtung! Mögliche Sachbeschädigungen oder anderweitige durch Unachtsamkeit entstehende Verletzungen/Gefahren!
	Wichtige Information! Wichtige Information für Montage und Funktion!
	Warnung! Gefährdung durch magnetische Felder. Personen mit Herzschrittmacher dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen. Setzen Sie keine Datenträger (z. B. Kreditkarten) oder elektronische Geräte (z. B. Handy) den magnetischen Feldern aus.



Werkzeug

Gereedschap - Outils - Herramienta - Nástroj - Narzędzie - Orodje - Szerszám - Strumento - Ferramenta - Værktøj




Montagehinweis

Montage-instructies - Instructions de montage - Instrucciones de montaje - Pokyny k montáži - Instrukcje montażu - Navodila za montažo - Szerelési útmutató - Istruzioni per il montaggio - Instruções de montagem - Instruktioner til montering



28 B — 31 B



Lieferumfang

Leveringsomvang - Contenu de l'emballage - Volumen de suministro - Rozsah dodávky - Zakres dostawy - Obseg dobave - A szállítás terjedelme - Ambito di consegna - Âmbito da entrega - Leveringsomfang

1x

A S-0097

2x

B 01756-0001

2x

C 01756-0005

4x

D 01756-0004

1x


E 01756-0006

8x


F S-0017

1x

G 59631




www.hecht-international.com/service




2x

H 01052-0008




2x

I 01052-0009




2x

J 01756-0003




1x

K 01756-0010




1x

L 01756-0011



1x

M 01756-0012




1x

T 00014-0045




1x

A1 N-0177
3 x 10



1x

N 01756-0013




1x

U 00014-0027




2x

B1 N-0381
2,9 x 8



2x

O 01756-1001



1x

V 00014-0044



6x

C1 N-0382
2,9 x 22




6x

P 01756-0016




2x

Wa W-0001 Ø 3 mm
Wb W-0033 Ø 6 mm



1x

D1 W-0034




2x

Q 01756-1002




1x

X 00787-0020




1x

E1 W-0017



1x

R 01756-0009




4x

Y 01052-0011
3,5 x 50



1x

F1 W-0035



1x

S 01756-0007





2x


Z N-0383
3 x 12



A




B




Montage

Montage - Montage - Montaje - Montáž - Montaż - Montaža - Összeszerelés - Montaggio - Montagem - Montering



1





A




$X1 > X2$



B



$X1 > X2$



X = _____ cm



X1 = _____ cm

X2 = _____ cm

Y = _____ cm





2 2x





C 01756-0005

A = X1 - 60 mm

B = X1





3 4x





D 01756-0004

A = (Y-145 mm) / 2

B = (Y - 94 mm) / 2





4 1x




E 01756-0006

A = X1 - 61 mm

B = X1 - 2 mm





5 2x





B 01756-0001

A = X1

B = X + 25 mm





6





C 01756-0005

A


B




7



O 01756-1001






B1 N-0381





D1 W-0034

A


B



8




H 01052-0008





I 01052-0009

A


B




9



C 01756-0005




H 01052-0008




I 01052-0009

A


B



10







Y 01052-0011
1051 mm




E1 W-0017

A


B



11





E 01756-0006




J 01756-0003

A

B





12



D 01756-0004

A



B






13

A



B



14






G 59631





A

B

15




G 59631



A

B







16







X 00787-0020

A


B



17




18





A S-0097

A

B




19





F S-0017

A

B




20




F S-0017

A

B




21




A


B




22




M 01756-0012



N 01756-0013





Z N-0383




D1 W-0034

A


B




23




K 01756-0010



L 01756-0011





Z N-0383




D1 W-0034

A


B




24 2x



B 01756-0001




Wa W-0001
Ø 3 mm




Wb W-0033
Ø 6 mm

A


B



25




B 01756-0001





R 01756-0009


A

B







A 27




B 28 29



27




Q 01756-1002




F1 W-0035


B



28




C1 N-0382




D1 W-0034


A





29



B




30






A


B

S 01756-0007







T 00014-0045






U 00014-0027




V 00014-0044



A1 N-0177





33



P 01756-0016

A

B



34

